
# Comune di Capannori



Localizzazione su Carta Tecnica Regionale (Fonte: Regione Toscana - SITA: Cartoteca)

Restauro di marginetta sita in Camigliano

PROGETTO ESECUTIVO

*AUTORIZZAZIONE MIBACT|SABAP-LU|23/01/2020|0000731-P*

DATA: 26/06/2023

| UBICAZIONE | OGGETTO | SCALA | TAVOLA |
|---|---|---|---|
| Capannori (LU)<br>Località Camigliano | STATO DI FATTO<br>piante, sezioni e prospetti<br>documentazione fotografica | 1:50 | 3 |


COMMITTENTE
Comune di Capannori
piazza Aldo Moro n. 1 - 55012 Capannori (LU)
Tel. 0583 4281 P. IVA. 00170780464
PEC. pg.comune.capannori.lu.it@oert.legalmail.it

PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Arch. Laura Panzani
Via del Serro, 137, Lammari - 55013 Capannori (LU)
Cell.: 348 7774374 P. I. 02280710464
PEC: panzani.laura@pec.archilettilucca.it


STRUTTURA (cfr. tavola STRUTURE n. 1)

- porzione di volta crollata
- lesione pasante


INTONACO E DECORAZIONI/ELEMENTI INTERNI *

- mancanze, distacchi e vegetazione infestante
- mancanze e distacchi, perdita del colore, depositi superficiali coerenti e incoerenti


PAVIMENTAZIONE


- depositi superficiali coerenti e incoerenti

* il degrado sarà oggetto di approfondimento dopo la messa in sicurezza della struttura che permetterà l'accesso all'interno e quindi un esame ravvicinato




PIANTA PIANO TERRA scala 1:50


PIANTA DELLA VOLTA scala 1:50



SEZIONE AA scala 1:50



SEZIONE BB scala 1:50


Vegetazione infestante


Distacco dell'intonaco e vegetazione infestante


Distacco e mancanze dell'intonaco


Lesione sul prospetto nord

INTONACO ESTERNO

- mancanza
- distacco
- muschi e licheni

METALLO


- ossidazione


VEGETAZIONE INFESTANTE


- arbusti rampicanti


STRUTTURA

- lesione passante


PROSPETTO OVEST scala 1:50


PROSPETTO EST scala 1:50


PROSPETTO NORD scala 1:50


PROSPETTO SUD scala 1:50


Mancanze e vegetazione nel basamento


Lesione volta (febbraio 2018)


Vegetazione infesante e mancanze


Distacchi, mancanze e crollo parziale della volta


Depositi superficiali e mancanze altare


Distacchi e perdita colore sull'altare